

Vyhrievané zadné sklo
 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
 6-stupňová manuálna prevodovka

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Technický stav vozidla a jeho jednotlivých skupín ku dňu 26.04.2016 je stanovený na základe skutočnosti zistených obhliadkou vozidla, informácií poskytnutých zadávateľom posudku a pracovníkmi mestského úradu Sobrance, poverenými starostlivosťou o vozový park, o stave vozidla k dátumu ohodnotenia, resp. obhliadky.

Motor + spojka

- celkový stav, čistota: znečistený
- štart motora: bezproblémový, funkčný stav
- voľnobeh: spôsobilý
- chod v otáčkach: spôsobilý
- hlučnosť: zvýšená v priestore, aj v interieri vozidla vizuálne, nenameraná hodnota.
- výkon motora: nepostačujúci. Motor nevykazuje požadovaný výkon, vzhľadom na nefunkčné turbodúchadlo. Turbo nepreplňa motor stlačeným vzduchom, tým sa nedosahuje požadovaný predpísaný výkon motora aj s prihliadnutím na najazdený počet km.
- olej v mazacom systéme: v tolerancii
- tesnosť, motora, únik oleja: nadmerný únik oleja v oblasti turba, olejového filtra
- chladiaci systém: funkčný, nezistená netesnosť
- el. príslušenstvo: funkčné
- palivový systém: možnosť poruchy v systéme, vzhľadom na nepostačujúci výkon motora
- výfukový systém: opticky nezistená netesnosť, povrchová korózia
- iné príp. poškodenie: poškodené turbodúchadlo

Spojka:

- chod pedála spojky: plynulý záber
- rozbeh vozidla: plynulý rozbeh
- hlučnosť: nehlučná

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -30.00 %

Technický stav skupiny TSS: 7.00 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

- hlučnosť: nezvýšená
- tesnosť: bez netesnosti olejovej náplne
- radenie prevodových stupňov: kulisa prevodových stupňov s vôľou
- radenie prevodových stupňov nestlažené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie

- horší: nie
- Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Zadná náprava

- ložiská kolies - vôľa: bez vôle v ložiskách nábojov kolies
- hlučnosť: nezvýšená
- upevnenie nápravy a zavesenie kolies s vôľou malého rozsahu
- perovanie, tlmiče: čiastočne znížená účinnosť
- disky kolies: funkčné, bez deformácie
- parkovacia brzda funkčná a účinná
- náprava a diely zavesenia kolies s povrchovou koróziou
- brzdové ústrojenstvo súmerné , ABS funkčný

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najjazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie
- Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Predná náprava + riadenie

- ložiská kolies - vôľa: zistená vôľa nábojov
- hlučnosť: nezistená počas skúšobnej jazdy
- upevnenie nápravy a zavesenie kolies s vôľou veľkého rozsahu
- tlmiace a pružiacie jednotky so zníženou účinnosťou
- disky kolies: bez deformácie
- Mechanizmus riadenia: funkčný
- prevodovka riadenia: funkčná,
- vôľa riadenia zistená na volante: vôľa malého rozsahu
- posilňovač riadenia: funkčný, nezistená závada

Zhodnotenie tech. stavu prednej nápravy a mechanizmu riadenia:

- vozidlo počas plynulej jazdy v rovine zatáča priebežne vpravo

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najjazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -30.00 %
- Technický stav skupiny TSS: 7.00 %

Skriňa karosérie

vonkajšie diely karosérie s lokálnymi poškodeniami a deformáciami , predná kapota v časti mriežky prednej masky so zvýšenou koróziou,

- blatníky: lokálne poškodenia laku

- ľ.z blatník.: poškodený lem nad zadným kolesom s plošnou deformáciou cca 2x2 cm

- podbehy kolies: plošná deformácia a poškodenie laku v rozsahu oblasti predných dverí
- dvere : - ľ.: zvýšená korózia lemov dverí , poškodenie deformačné v oblasti kľučky o priemere cca 3cm

- p.: zvýšená korózia lemov dverí

- predná stena:bez príznakov poškodenia z dopr. nehody

- zadná stena: bez príznakov poškodenia z dopr. nehody
- strecha: nezistené poškodenie
- podlaha batožinového/nákladného priestoru: znečistená , mechanické poškodenia laku
- poškodený zadný nárazník : plošná deformácia v pravej časti
- nosné časti vozidla bez deformácií a korózie
- lak znížená kvalita, plní ochrannú funkciu, plní estetickú funkciu

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Výbava karosérie

- vonkajšia výbava karosérie vrátane osvetlenia kompletná, funkčná, s lokálnymi poškodeniami na viacerých miestach, rozsiahle poškodenia laku zadného nárazníka
- prístrojová doska: kompletná
- prístroje a ovládacie prvky : kompletné, funkčné bez poškodenia
- ovládacie prvky vetrania a kúrenia : kompletné, funkčné bez poškodenia
- čalunenie sedadiel : funkčné so zvýšeným opotrebovaním a čiastočným lokálnym znečistením
- čalunenie interieru : zachovalé s čiastočným znečistením
- mechanizmy spúšťania okien : funkčné
- mechanizmy otvárania dverí : funkčné, nefunkčný zámok dverí p.p.
- autorádio : funkčné

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Pneumatiky

Názov	Výrobca	Rozmer	Tech.stav
Ľavá predná	Matador Sibír Snow MP 92	195/65/R15	60.00 %
Pravá predná	Matador Sibír Snow MP 92	195/65/R15	60.00 %
Ľavá zadná	Matador Sibír Snow MP 92	195/65/R15	60.00 %
Pravá zadná	Matador Sibír Snow MP 92	195/65/R15	60.00 %
Rezerva	Matador MP 14	195/65/R15	30.00 %

Technický stav skupiny TSS: 54.00 %